



Freiwillige Feuerwehr

Einsatzbericht

Am Freitag, 07.12.2012, um ca. 22.26 Uhr kam es zu einem Kaminbrand im Anwesen Holzing im Mühlenweg 1. Nach Eintreffen an der Einsatzstelle durch die Kräfte aus Bollschweil und St.Ulrich wurde eine umfangreiche Einsatzerkundung durchgeführt. Zwei Trupps unter Atemschutz mit einem C-Rohr wurden vor dem Gebäude bereitgestellt, das ein schnelles Eingreifen möglich machte.

In einen Hausgang wurde ein ca. 2,5 Meter langes quer zur Decke verlaufendes Ofenrohr gefunden in dem Feuerschein und Glut sichtbar war. Da das Rohr relativ nah an der Decke verlief, war bereits der Putz abgeplatzt. Die Glut in dem Kachelofen wurde mit einer Schuttmulde ins Freie gebracht. Das Ofenrohr wurde auf der Außenseite gekühlt und der Kaminverlauf wurde durch zwei Trupps im gesamten Gebäude auf Hitze kontrolliert.

Nach Eintreffen der nachgeforderten Wärmebildkamera der Feuerwehr Ehrenkirchen wurde die Decke, in der sich Strohmatte befanden, auf Glutnester kontrolliert. Nachdem im Kaminverlauf keine erhöhten Temperaturen mehr festgestellt wurden, rückten die gesamten Einsatzkräfte wieder ein.